

7A. 07-32/2022



Tarnowskie Góry, 16.12.2022 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Tarnowskich Górach
ul. Górnicza 36, 42-600 Tarnowskie Góry**

Egz. nr 2

Znak sprawy PZ.52800.30.1.2022.JC

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) w związku z §12 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) w dniach:

15-16.12.2022 r.

przez

- **mł. asp. Maciej Świdorski** – starszy inspektor sekcji kontrolno - rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, nr legitymacji służbowej 19/2017 wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,
- **mł. kpt. Joanna Cichoń** – starszy specjalista sekcji kontrolno - rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, nr legitymacji służbowej 2/2020 wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,

legitymujących się upoważnieniem numer PZ. 52800.30.2022.JC z dnia 12.12.2022 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Świerklaniec ul. Młyńska 3 42-622 Świerklaniec; Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Główna 52	Pani Barbara Miś - Dyrektor GOK, Pan Stefan Szulc - inspektor z UG Świerklaniec

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Barbara Miś - Dyrektor GOK	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

(przeniesienie zakresu czynności z upoważnienia)

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrolowany wystąpił do KP PSP w Tarnowskich Górach o wydanie opinii dot. stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu 42-620 Nakło Śl. ul. Główna 52 związku z planowanym w obiekcie wypoczynkiem dzieci i młodzieży (pismo/wniosek z dnia 12.12.2022 r.)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Główna 52

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właścicielem obiektu jest Gmina Świerklaniec ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec odpowiedzialnym za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest Pani Barbara Miś - Dyrektor GOK,

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Obiekt - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim położony jest w strefie zabudowy usługowo mieszkalnej. Od północy teren graniczy z ulicą Główną, natomiast od pozostałych stron z sąsiednimi działkami. Wjazd na posesję bezpośrednio z ulicy Głównej.

Wokół budynku teren częściowo utwardzony pełniący funkcję dojazdów i parkingów.

W parterze budynku mieszczą się pomieszczenia domu kultury, a pozostałe kondygnacje posiadające odrębne wejście pełnią funkcje mieszkalne. Do części wspólnych budynku należy piwnica pełniąca funkcję gospodarczą.

Parter budynku ze względu na sposób użytkowania zalicza się do kategorii ZL I zagrożenia ludzi.

Powierzchnia użytkowa – 330,6 m²

-Szatnia - 36,2m² (płytki ceramiczne)

-Węzeł sanitarny - 23,2 m² (płytki ceramiczne)

-Kuchnia - 14,6 m² (płytki ceramiczne)

-Sala konferencyjna - 43,5 m² (płytki ceramiczne)

-Sala główna - 123 m² - (płytki ceramiczne)

-scena - 17 m² - (płytki ceramiczne)

-pomieszczenia techniczne - 8,6 m² (płytki ceramiczne)

-pomieszczenia biurowe - 19,9 m² (płytki ceramiczne)

-Sala zajęć - 33,9 m² (płytki ceramiczne)

-Węzeł sanitarny - 6,9 m² (płytki ceramiczne)

-Przedsiónek - 3,8 m² (płytki ceramiczne)

W pomieszczeniach maksymalnie może przebywać 240 osób.

Parter budynku posiada jedną strefę pożarową 330,6 m² i nie przekracza dopuszczalnej wielkości 8 000 m². Budynek (część parterowa) wyposażony jest w hydrant 25 - który znajduje się w sali głównej przy wejściu do sali konferencyjnej.

Główny wyłącznik prądu znajduje się w pomieszczeniu szatni po prawej stronie przy wejściu do sali głównej.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- W obiekcie w miejscu widocznym umieszczono instrukcję postępowania w przypadku pożaru wraz z wykazami telefonów alarmowych,
- dla obiektu zapewniono i wdrożono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - instrukcję w maju 2011 r. zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. Nr 109 poz. 719/ opracował Inspektor ochrony przeciwpożarowej Stefan Szulc. Ostatnia aktualizacja instrukcji została przeprowadzona 14 listopada 2022 r.
- Szkolenia pracowników GOK z zakresu przepisów przeciwpożarowych prowadzone są na bieżąco wg potrzeb - pracownicy zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi przez Stefana Szulc j.w.; przedstawiono dokumentację ilustrującą prowadzenie szkoleń.
- Warunki ewakuacji w obiekcie: z obiektu istnieje możliwość ewakuacji poprzez drzwi od ulicy Głównej oraz z lewej strony obiektu. Z sali przeznaczonej na pobyt pow. 50 osób zastosowano dwoje drzwi ewakuacyjnych oddalonych od siebie pow. 5m oraz otwieranych na zewnątrz. Na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano łatwo zapalnego wystroju. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach jak również dojścia ewakuacyjnego nie została przekroczona. Drogi, kierunki i wyjście ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi.
- Przed obiektem wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki do ewakuacji

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP -

Ostatnia kontrola to czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu 42-620 Nakło Śl. ul. Główna 52 związane z wydaniem opinii dot. wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzone w 08.01.2020 roku – opinia pozytywna.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe –

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych - nie dotyczy

1. Protokół nr 01/02/2022 z okresowej kontroli technicznej wyłącznika przeciwpożarowego z lutego 2022. Badanie wykonał: PHU PRO-INSTAL Dariusz Zubek, 42-622 Orzech ul. Sobalaków 8 – Dariusz Zubek nr upr. G-1/E/034/400/2021, G-1/D/034/215/2021.

Wyłącznik przeciwpożarowy prądu jest sprawny technicznie i nadaje się do eksploatacji.

2. Protokół nr 15/UG/02/2022 badania instalacji hydrantowej wewnętrznej z dnia 16.02.2022 r., badanie wykonał starszy inspektor ds. BHP Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Stefan Szulc upr. nr SIOPA/59/2018/5/11. Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu spełnia wymagania norm i przepisów.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażono w 4 gaśnice proszkowe GP z 6 kg + 1 GP – 2 x ABC środka gaśniczego dostosowanego do gaszenia pożarów grup A,B,C. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowano znakami zgodnymi z obowiązującą Polską Normą. Gaśnice posiadają aktualny przegląd stanu technicznego - wykonany 16 lutego 2022 r. przez Stefana Szulc - konserwatora sprzętu p.poż. nr upr. SIOPA/59/2018/5/11.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono – nie występują w obiekcie

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Elektryczna
- Odgromowa
- Kominowa/wentylacyjna
- Gazowa

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacje elektryczną poddano przeglądowi i kontroli w lutym 2022 r. protokół nr 6/02/2022 oraz nr 7/02/2022.
Badanie wykonał: PHU PRO-INSTAL Dariusz Zubek, 42-622 Orzech ul. Sobalaków 8.
Dariusz Zubek nr upr. G-1/E/034/400/2021, G-1/D/034/215/2021.
Instalacja nadaje się do eksploatacji.
- Instalacje odgromową poddano przeglądowi i kontroli w lutym 2022 r. protokół nr 8/02/2022
Badanie wykonał: PHU PRO-INSTAL Dariusz Zubek, 42-622 Orzech ul. Sobalaków 8.
Dariusz Zubek nr upr. G-1/E/034/400/2021, G-1/D/034/215/2021
Instalacja nadaje się do eksploatacji.
- Instalacje przewodów kominowych poddano przeglądowi i kontroli 30.06.2019 r. protokół nr 115/A/2022 przez Zakład Kominiański Sebastian Mol Nakło Śląskie ul. Kościuszki 10, – pomiarów dokonał mistrz kominiański Sebastian Mol – protokół pozytywny, bez uwag.
- Instalacje gazową poddano przeglądowi i kontroli dnia 02.11.2022 r.
Badanie wykonał Stefan Szulc
G-3/D/034/71/2021; G-3/E/034/95/2021
Instalacja nadaje się do eksploatacji.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Inne ustalenia:

- Dojazd do obiektu dla straży pożarnej zapewnia ul. Główna
- Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty na gminnej sieci wodociągowej w ul. Główniej - najbliższy przy numerze 48.

- Przedstawiono portokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku z sierpnia 2022 r. sprawdzenia dokonał mgr inż. Alan Jaworski nr upr. SWK/0019/WBKb/19.
- Przedstawiono do wglądu książkę obiektu budowlanego nr 11 z 01.03.20210 r.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosił uwag ani zastrzeżeń

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerksku

.....
mgr Barbara Mys
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR
Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej

.....
mł. asp. mgr Maciej Świdorski

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej

.....
mł. kpt. mgr inż. Joanna Cichoń

